


DASPAG AG
Rossgassmoos 5
6130 Willisau
Tel: 041 970 42 32
Fax: 041 970 30 69
daspag@daspag.ch

DASPAG

DASPAG Fensterzargen




Fensterzargen
nach Mass

Preisliste Fensterzargen Aluminium 2.0mm

Spiegelzarge geschweisst

Oberfläche pulverbeschichtet
Abwicklung bis 500 mm
inkl. Steckprofile
inkl. Schutzfolie auf Fensterbank


Breite x Höhe (mm)	Preis / Zarge
800 x 800	419.--
1200 x 800	449.--
1000 x 2000	535.--
1600 x 1600	565.--
2000 x 2000	673.--



Quetschbugzarge geschweisst

Oberfläche pulverbeschichtet
Abwicklung bis 500 mm
inkl. Steckprofile
inkl. Schutzfolie auf Fensterbank


Breite x Höhe (mm)	Preis / Zarge
800 x 800	419.--
1200 x 800	439.--
1000 x 2000	498.--
1600 x 1600	525.--
2000 x 2000	626.--



Quetschbugzarge gesteckt

Oberfläche pulverbeschichtet
Abwicklung bis 500 mm
inkl. Steckprofile
inkl. Schutzfolie auf Fensterbank


Breite x Höhe (mm)	Preis / Zarge
800 x 800	398.--
1200 x 800	429.--
1000 x 2000	479.--
1600 x 1600	498.--
2000 x 2000	586.--



Quetschbugzarge gesteckt

Oberfläche voreloxiert
Abwicklung bis 500 mm
inkl. Steckprofile
inkl. Schutzfolie

Breite x Höhe (mm)	Preis / Zarge
800 x 800	358.--
1200 x 800	368.--
1000 x 2000	409.--
1600 x 1600	419.--
2000 x 2000	439.--



Zuschläge zu Fensterzargen

Versenkte Storenführung	52. -- /Zarge
Jalousiefalz	20. -- /Zarge
Bankabsatz	25. -- /Zarge
Jalousiekloben	5. -- /Stk
bestehende Jalousien einpassen	nach Aufwand
Schwelle in Reiskorn 2/2.5mm	62. -- /m1
Storenkasten	32. -- /m1
seitlicher Boden zu Storenkasten	7.50 /Stk
Absturzsicherung	auf Anfrage
Rundzargen	auf Anfrage
Schrägzargen	auf Anfrage

Pauschalen zu Fensterzargen

Beschichtete Zargen bis 10m2	pro RAL Farbton	Standard	Fr. 180.-- Netto
	pro NCS Farbton	Standard	Fr. 250.-- Netto
	Etappenzuschläge		Fr. 150.-- Netto
	pro Spezialfarbton	auf Anfrage	
	pro Strukturfarbton	auf Anfrage	
Alle Preise	ohne Transport		
	ohne Ausmass	auf Wunsch	
	möglich		
	ohne Montage		
	exkl. MwSt.		
Mengenrabatt	auf Anfrage		

- Die Schutzfolie auf Oberflächen muss 3 Monate nach Erhalt der Zargen entfernt werden
- Preisänderungen vorbehalten
- Bestelllisten können angefordert werden